



## **VW Transporter T3 (1980-1992)**



**Karosserie Instandsetzung**


---

# Karosserie

## Arbeitsverfahren und -methoden

### Volkswagen Transporter 1980 ►

Ausgabe August 1985




[00-132]

**Kastenwagen (251)**


**Kombi (253)**

**Bus (255)**



[00-131]

**Pritschenwagen (245)**



[00-133]

**Doppelkabine (247)**

Die Arbeitsverfahren und -methoden sind eine Arbeitsunterlage für den Klempner, den Meister und den KD-Berater. Sie ist nach der Arbeitspositions-Numerik gegliedert und umfaßt ausschließlich die Reparatur-Gruppen **50**, **51** und **53**. Zum Inhalt gehören die von der Volkswagen AG freigegebenen und vorgeschriebenen Verfahren und Methoden für die wesentlichen Reparaturen an der Karosserie.

Die dargestellten Verfahren und Methoden waren die Grundlage für die Zeitermittlung. Folgt der Anwender den Beschreibungen und Hinweisen, so lassen sich die Zeiten für die Karosseriereparaturen einhalten.

Daneben gelten für die Reparatur von Kraftfahrzeugen uneingeschränkt die allgemein üblichen Grundregeln der Arbeits-Sicherheit.


<b>Allgemeines</b>		<b>Seite</b>
Grundsätzliche Hinweise zur Karrosserie-Instandsetzung		0.1
Zeichenerklärung für Schweißarbeit		0.2
Karosseriemaße		0.3
<b>50 Karrosserie vorn</b>		
<b>50 79 55 50</b>	<b>1 Längsträger vorn innen ersetzen</b> * Verbundarbeit Umfaßt: Längsträger vorn außen	<b>50.1</b>
<b>51 Karrosserie Mitte</b>		
<b>51 03 55 12</b>	<b>Dach ersetzen</b>	<b>51.1</b>
<b>51 03 55 18</b>	<b>Dach ersetzen</b>	<b>51.3</b>
<b>51 03 55 20</b>	<b>Dach ersetzen</b>	<b>51.5</b>
<b>51 07 55 50</b>	<b>Querträger für Dach vorn ersetzen</b> * Verbundarbeit	<b>51.7</b>
<b>51 09 55 50</b>	<b>Querträger hinten ersetzen</b> * Verbundarbeit	<b>51.9</b>
<b>51 13 55 08</b>	<b>Rückblickfensterrahmen ersetzen</b>	<b>51.11</b>
<b>51 27 55 00</b>	<b>1 Seitenteil außen ersetzen</b>	<b>51.13</b>
<b>51 27 55 15</b>	<b>1 Seitenteil außen ersetzen</b> * Teilstück	<b>51.15</b>

<b>51 Karosserie Mitte</b>		<b>Seite</b>
<b>51 27 55 18</b>	<b>1 Seitenteil außen ersetzen</b> Umfaßt: Radhausschale	<b>51.17</b>
<b>51 29 55 50</b>	<b>1 Seitenteil innen ersetzen</b> * 251, 253, 255 * Verbundarbeit	<b>51.19</b>
<b>51 31 55 00</b>	<b>Seitenteil von außen ersetzen</b> * 251 Umfaßt: Seitenteil innen Teilstück	<b>51.21</b>
<b>51 31 55 27</b>	<b>Seitenteil vorn außen ersetzen</b> * Teilstück * 253, 255 Umfaßt: Seitenteil innen Teilstück	<b>51.23</b>
<b>51 31 55 30</b>	<b>Seitenteil vorn außen ersetzen</b> * Teilstück * 247 Umfaßt: Seitenteil innen Teilstück	<b>51.25</b>
<b>51 34 55 12</b>	<b>Seitenteil ersetzen</b> * Teilstück * Schiebetürseite Umfaßt: Radhausschale	<b>51.27</b>
<b>51 36 55 62</b>	<b>Zwischenblech ersetzen</b> * 245	<b>51.29</b>
<b>51 37 55 62</b>	<b>1 Scharniersäule ersetzen</b> * Verbundarbeit * Teilstück	<b>51.31</b>

---


<b>51 Karosserie Mitte</b>		<b>Seite</b>
<b>51 39 55 00</b>	<b>1 Schloßsäule mit Verstärkung ersetzen</b> * 245	<b>51.33</b>
<b>51 39 55 50</b>	<b>1 Schloßsäule mit Verstärkung ersetzen</b> * 247, 251, 253, 255 * Verbundarbeit * Teilstück	<b>51.35</b>
<b>51 43 55 00</b>	<b>Führungsschiene für Schiebetür ersetzen</b>	<b>51.37</b>
<b>51 45 55 50</b>	<b>1 Unterholm außen ersetzen</b> * 251, 253, 255 * Verbundarbeit	<b>51.39</b>
<b>51 45 55 56</b>	<b>1 Unterholm außen ersetzen</b> * 247 * Verbundarbeit	<b>51.41</b>
<b>51 45 55 58</b>	<b>1 Unterholm außen ersetzen</b> * 245 * Verbundarbeit	<b>51.43</b>
<b>51 47 55 50</b>	<b>1 Unterholm innen ersetzen</b> * Verbundarbeit	<b>51.45</b>
<b>51 61 55 50</b>	<b>Bodenblech für Fahrerhaus ersetzen</b> * Verbundarbeit	<b>51.47</b>

<b>53 Karosserie hinten</b>		<b>Seite</b>
<b>53 05 55 00</b>	<b>Abschlußblech hinten ersetzen</b> * 251, 253, 255	<b>53.1</b>
<b>53 05 55 09</b>	<b>Abschlußblech hinten ersetzen</b> * 245, 247	<b>53.3</b>
<b>53 10 55 51</b>	<b>1 Aufnahmeblech ersetzen</b> * 245, 247 * Verbundarbeit	<b>53.5</b>
<b>53 12 55 00</b>	<b>1 Eckteil ersetzen</b> Umfaßt: Schottblech, Innenblech für Eckteil und Eckteil hinten	<b>53.7</b>
<b>53 12 55 06</b>	<b>1 Eckteil ersetzen</b> Umfaßt: Eckteil unten	<b>53.9</b>
<b>53 12 55 62</b>	<b>1 Eckteil ersetzen</b> * 251, 253, 255 * Teilstück * Verbundarbeit	<b>53.11</b>
<b>53 48 55 50</b>	<b>1 Längsträger hinten ersetzen</b> * Verbundarbeit	<b>53.13</b>




a =  $1157 \pm 3$  mm  
b =  $1270 \pm 4$  mm

c =  $1564 \pm 1$  mm  
d =  $1566 \pm 1$  mm




e =  $771 \pm 3$  mm  
f =  $1371 \pm 3$  mm



g =  $1185 \pm 5$  mm  
h =  $1348 \pm 4$  mm

50 03 55 12

Dach ersetzen



W51 03 12

**Ablaufabschnitte**

**Bereiche**

**Betriebsmittel**

**1. Trennen:**

meißeln

1 - 10

Meißel

**2. Reststücke entfernen:**

schleifen

1 - 10

Handschleifer

abreißen

1 - 10

Zange